



# Municipalidad Distrital de Pariahuanca

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



## INFORME N° 014 – 2019- MDP/GRD/TAPC.

**SEÑOR** : Sr. ZENOBIO GREGORIO MÉNDEZ AGUIRRE  
Alcalde del Distrito de Pariahuanca.

**ASUNTO** : **INFORME DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA REALIZADO**

**REFERENCIA** : **DECRETO DE URGENCIA N° 001-2019-PCM**

**FECHA** : **30 de diciembre de 2019**

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez informarle que dentro de las actividades de emergencia denominado LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO se ha realizado trabajos en la rehabilitación de drenajes pluviales en tres sectores de la zona urbana de Pariahuanca,

### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

- 1. REVESTIDO DEL SISTEMA DE DRENAJE TRAMO 1:** Comprende un revestido de concreto simple de una longitud (L) = 45.00 M. con secciones base  $b=0.40$  m., altura  $h=0.40$  m., espesor de muros  $e=0.10$  m. cuya coordenada de inicio es E 217338, S 8963838, altitud 2867 m.s.n.m.



TRAMO INTERVENIDO N° 01

- 2. REVESTIDO DEL SISTEMA DE DRENAJE TRAMO 2:** Comprende un revestido de concreto simple de una longitud (L) = 57.00 M. con secciones base  $b=0.40$  m., altura  $h=0.40$  m., espesor de muros  $e=0.10$  m. cuya coordenada de inicio es E 217182, S 8963858, altitud 2858 m.s.n.m.



# Municipalidad Distrital de Pariabuanca

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



TRAMO INTERVENIDO N° 02

- 3. REVESTIDO DEL SISTEMA DE DRENAJE TRAMO 3:** Comprende un revestido de concreto simple de una longitud (L) = 85.00 M. con secciones base  $b=0.40$  m., altura  $h=0.40$  m., espesor de muros  $e=0.10$  m. cuya coordenada de inicio es E 216979, S 8963854, altitud 2848 m.s.n.m., además se han instalado 03 unidades de compuertas metálicas, pues este sistema de drenaje cumple la función de canal de riego para beneficiar áreas de cultivo en la zona.



TRAMO INTERVENIDO N° 03

- 4. COLOCACION DE COMPUERTAS EN EL CANAL ANCASH**

Se han logrado colocar 07 unidades de compuertas metálicas tipo tarjeta en tramos críticos del



# Municipalidad Distrital de Pariabuanca

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

canal de riego Ancash, de dimensiones variables. Y se ubican en las siguientes coordenadas.

1. E 217111 m, S 8963824m. h=0.80 m, a=0.33 m.
2. E 217083 m, S 8963812 m. h=0.60 m, a=0.21 m.
3. E 217077 m, S 8963811 m. h=0.60 m, a=0.21 m
4. E 217071 m, S 8963807 m. h=0.60 m, a=0.21 m
5. E 217062 m, S 8963798 m. h=0.60 m, a=0.21 m
6. E 217027 m, S 8963762 m. h=0.60 m, a=0.16 m
7. E 217027 m, S 8963761 m. h=0.60 m, a=0.16 m

## 5. VISTAS FOTOGRAFICAS DE LA EJECUCION DE LA INTERVENCION

### VISTA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS EN EL TRAMO N° 01



Vista del inicio del tramo N° 01





*Municipalidad Distrital de Pariabuanca*  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



Vista de la medición final del tramo revestido concluido del tramo N° 01



*Municipalidad Distrital de Pariabuanca*  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



Vista del tramo de entrega final del tramo revestido concluido del tramo N° 01

VISTA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS EN EL TRAMO N° 02



Vista de la medición final del tramo revestido concluido del tramo N° 02



*Municipalidad Distrital de Pariabuanca*  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



Vista del tramo N° 02 antes de la intervención



Vista de la medición final del tramo revestido concluido del tramo N° 02



*Municipalidad Distrital de Pariabuanca*  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



VISTA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS EN EL TRAMO N° 03



Vista fotográfica de los trabajos del tramo N° 03





*Municipalidad Distrital de Pariabuanca*  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



Vista fotográfica de los trabajos del tramo N° 03





*Municipalidad Distrital de Pariabuanca*  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



Vista fotográfica de los trabajos concluidos del tramo N° 03

Es cuanto informo para su conocimiento y atención al presente,

Atentamente;



# Municipalidad Distrital de Pariahuanca

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

## INFORME N° 015 – 2019- MDP/GRD/TAPC.

**SEÑOR** : Sr. ZENOBIO GREGORIO MÉNDEZ AGUIRRE  
Alcalde del Distrito de Pariahuanca.

**ASUNTO** : **INFORME DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA REALIZADO**

**REFERENCIA** : **DECRETO DE URGENCIA N° 001-2019-PCM**

**FECHA** : **30 de diciembre de 2019**

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez informarle que dentro de las actividades de emergencia denominado **ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS Y RURAL DE PARIAHUANCA (PUTUMAYO, PUMACAYAN, CEMENTERIO, PACLLASH, MISHI PUNUNAN, PROLONGACION BOLIVAR, CALLE PACHITEA, JR. LLIUYAC, 2 DE MAYO, OYON, CHIRA)**, se ha realizado trabajos limpieza y rehabilitación de caminos de la jurisdicción del distrito de Pariahuanca, tanto de vías urbanas y rurales. Como se muestran en las vistas fotográficas, como son:



Limpieza de camino y franja del canal de riego



*Municipalidad Distrital de Pariabuanca*  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



Limpieza y rehabilitación del camino sector cementerio





*Municipalidad Distrital de Pariabuanca*  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



Limpieza y rehabilitación del camino rural hacia la zona de Laborpampa.



*Municipalidad Distrital de Pariabuanca*  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



Limpieza y rehabilitación de caminos dentro de la zona urbana.



*Municipalidad Distrital de Pariabuanca*  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL – GESTION DE RIESGO DE DESASTRE



En la vista fotográfica se muestra la limpieza del lateral del canal riego que cruza la zona urbana del distrito